



BAUSTOFFÜBERWACHUNG FREIBURG

Beton - Estrich - Mörtel - Gesteinskörnung

Baustoffüberwachung Freiburg GmbH
Weißerlenstr. 1h D-79108 Freiburg

Karl Strohmaier GmbH

Feldbergstraße 2a

79395 Neuenburg- Grißheim

- GmbH**
- WPK-Prüfstelle nach DIN 1045-2
 - Güte- u. Qualitätsüberwachung v. Baustoffen
 - Sachverständigengutachten
 - Forschung und Entwicklung
 - Wasserdichte Bauwerke

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18360-01-00

Zertifizierte WPK-Prüfstelle
nach DIN EN 208-1
und DIN 1045-2 durch
BÜV-ZERT BW


Prüfbericht Betonschalungssteine Nr.: PB.2018.03.29.SST.17.5

Im März 2018 wurden im Auftrag der Firma Karl Strohmaier Betonschalungssteine geprüft.

- Herstellwerk: Strohmaier, Werk Kenzingen
- Produktionsdatum der Charge: 07.02.2018
- Typ: Schalungssteine aus Normalbeton
- Verwendung für: Gemäß DIBt- Richtlinie „Anwendungsregeln für lasttragende verlorene Schalungsbausätze/-systeme und Schalungssteine für die Erstellung von Ortbeton- Wänden“ 03/2011
- Format: 49,5x 17,5 x 23,9cm
- Prüfungen: Gemäß DINEN 15435:2008-10
 - o 4.4.1 Maße: Gemäß Tabelle 1 alle Werte innerhalb der Zulässigen Abweichungen
 - o 4.7 Brandverhalten: Ohne Prüfung A1, da aus Beton mit $\geq 1\%$ organische Stoffe
 - o 4.9 Mechanische Festigk. Druckfestigkeit: min. 37,1, max. 42,3/mm²
Biegezugfestigkeit der Außenschalen: min. 5,11 max. 6,03N/mm²

Die Prüfungen ergaben, dass alle geprüften Anforderungen zielsicher eingehalten werden.

Baustoffüberwachung Freiburg GmbH



Baustoffüberwachung Freiburg GmbH
Weißerlenstraße 1h, D-79108 Freiburg
Tel.: 0761 / 15206-0 – Fax: 0761 / 15206-44
E-Mail: info@buef-fr.de

Bankverbindung
Volksbank Freiburg
IBAN: DE1068090000012065000
BIC: GENODE61FR1

Sitz der Gesellschaft: D-79108 Freiburg
Reg. Gericht Freiburg HRB 3824
Geschäftsführer: Volker Hanke
Andreas Lang